

COMUNICADOS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SITE SERVICES ROAD

PERIODO NOV 2021 A ABRIL 2022

DESCRIPCION

El presente informe se basa en el registro de la distribución de comunicados para las obras de construcción y mantenimiento de las carreteras internas y externas, se da con el propósito de gestionar una comunicación efectiva para los conductores y demás personas que utilizan las vías, además de dejar constancia de la elaboración de las actividades que el equipo de Carreteras, del Departamento de Servicios de Obra, realiza periódicamente para asegurar el tránsito seguro de todos los usuarios.

OBJETIVO

- Informar oportunamente los trabajos a realizar por el departamento de carreteras, de Servicios de Obra.
- Mantener un registro de los comunicados que emite el departamento de carreteras, de Servicios de Obra.

COMUNICADOS DE CARRETERAS			
No. de comunicado	Compartido a safety	Fecha de emisión oficial de comunicado	Detalle
MPSA-CC-01	03/01/2022	05/01/2022	Vía en construcción de la carretera del Eastern Access Road
MPSA-CC-02	13/03/2022	14/03/2022	Rehabilitación del Puente de Llano Grande
MPSA-CC-03	18/03/2022	18/03/2022	Construcción de Cordón Cuenta en vía de MSA
MPSA-CC-04	18/03/2022	18/03/2022	Vía en reparación de la calzada en el carril derecho del EAR pasando la entrada a molinos
MPSA-CC-05	02/04/2022	02/04/2022	Reparación de tratamiento superficial San Benito
MPSA-CC-06	02/04/2022	02/04/2022	Cuneta trapezoidal MSA Road
MPSA-CC-07	04/04/2022	04/04/2022	Reparación del puente #2 en San Juan de Turbe
MPSA-CC-08	18/04/2022	18/04/2022	Cierre de vía por instalación de tubería intersección Botija y área 64
MPSA-CC-09	20/04/2022	20/04/2022	Reparación y Parcheo a lo largo de la Carretera de Llano grande a Sitio Mina

I. **MPSA-CC-001** VÍA EN CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DEL EASTERN ACCESS ROAD




Figura I.2 Comunicado de construcción de la carretera del Eastern Access Road a todo el proyecto.




Figura I.2 Emisión oficial del comunicado construcción de la carretera del Eastern Access Road a todo el proyecto.

II. MPSA-CC-002 REHABILITACIÓN DEL PUENTE DE LLANO GRANDE




Figura 2.1 Comunicado de rehabilitación del acceso al puente de Llano Grande por parte de Site Services Road a safety.



Figura 2.2 Emisión oficial del comunicado de rehabilitación del acceso al puente de Llano grande a todo el proyecto.

III. **MPSA-CC-003** CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUENTA EN VÍA DE MSA | MSA ROAD CURBS CONSTRUCTION




Figura 3.1 Comunicado de la construcción de cordón cuenta en vía de MSA por parte de Site Services Road a Safety.




Figura 3.2 Emisión oficial del comunicado de la construcción del cordón cuneta en la vía del MSA a todo el proyecto.

IV. **MPSA-CC-004** VIA EN REPARACION DE LA CALZADA EN EL CARRIL DERECHO DEL EAR PASANDO LA ENTRADA A MOLINOS




Figura 4.1 Comunicado de reparación de la calzada en el carril derecho del EAR pasando la entrada a Molinos por parte de Site Services Road a Safety.



Figura 4.2 Emisión oficial del comunicado de reparación de la calzada en el carril derecho del EAR pasando la entrada a Molinos a todo el proyecto.

V. MP-SA-CC-005 REPARACIÓN DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL SAN BENITO




Figura 5.1 Comunicado de reparación de tratamiento superficial San Benito por parte de Site Services Road a Safety.



Figura 5.2 Emisión oficial del comunicado de reparación de tratamiento superficial San Benito a todo el proyecto.

VI. MPSA-CC-006 CUNETA TRAPEZOIDAL MSA ROAD




Figura 6.1 Comunicado de construcción de la cuneta trapezoidal del MSA por parte de Site Services Road a Safety




Figura 6.2 Emisión oficial del comunicado construcción de la cuneta trapezoidal del MSA a todo el proyecto.

VII. MP-SA-CC-007 REPARACIÓN DEL PUENTE #2 EN SAN JUAN DE TURBE




Figura 7.1 Comunicado de reparación del puente #2 en San Juan de Turbe por parte de Site Services Road a Safety.




Figura 7.2 Emisión oficial del comunicado reparación del puente #2 en San Juan de Turbe a todo el proyecto.

VIII. MP5A-CC-008 CIERRE DE VÍA POR INSTALACIÓN DE TUBERÍA INTERSECCIÓN BOTIJA Y ÁREA 64




Figura 8.1 Comunicado de cierre de vía por instalación de tubería intersección Botija y Área 64 de Site Services Road a Safety.




Figura 8.2 Emisión oficial del comunicado cierre de vía por instalación de tubería intersección Botija y Área 64 a todo el proyecto.

IX. **MPSA-CC-009** REPARACIÓN Y PARCHEO A LO LARGO DE LA CARRETERA DE LLANO GRANDE A SITIO MINA



Figura 9.1 Comunicado reparación y parcheo a lo largo de la carretera de Llano Grande Site Services Road a Safety




Figura 9.2 Emisión oficial del comunicado reparación y parcheo a lo largo de la carretera de Llano Grande a todo el proyecto.




Figura 9.3 Comunicado reparación y parcheo a lo largo de la carretera de Llano Grande Site Services Road a Asuntos Comunitarios.



Figura 9.4 Comunicado reparación y parcheo a lo largo de la carretera de Llano Grande de Asuntos Comunitarios hacia las comunidades.